

Vysvětlení zadávací dokumentace

V souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, poskytujeme vysvětlení zadávací dokumentace k zadávacímu řízení s názvem:

„Rekonstrukce centra sociálních služeb a ubytovny č. p. 2470 ve Varnsdorfu“

Dotaz účastníka:

Domníváme se, že u pol.č. 135 je chyba ve výpočtu množství latí.

Součin „4,54*7,69*2*0,04“ chybí vynásobit hodnotou „0,06“. Správná výměra by po přepočtu koeficientem, měla být 1,89 m³.

134	K	762342211	Bednění a laťování montáž laťování střech jednoduchých sklonu do 60° při osově vzdálenosti latí do 150 mm	m2	685,025		0,00
	VV		"Varnsdorf_DPS_final pudorys pudy"				
	VV		"S1"44,54*7,69*2		685,025		
135	M	60514114	řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m	m3	31,511		0,00
	VV		"Varnsdorf_DPS_final pudotrys pudy"				
	VV		44,54*7,69*2*0,04		27,401		
	VV		Součet		27,401		
	VV		27,401*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		31,511		

Odpověď zadavatele:

Zadavatel na základě dotazu uchazeče ověřil u zpracovatele projektové dokumentace výpočet u pol. č. 135 výkazu výměr. Zpracovatel dokumentace potvrzuje správnost výpočtu. Chyba ve vzorci není, latě jsou o rozměru 6x4 cm a kladou se širší stranou, pak je výška 4 cm. Je počítáno s celoplošnou pokládkou, což by mělo být dostatečné množství.

S pozdravem

Ve Varnsdorfu dne 11. 01. 2022

ThMgr. Roland Solloch
starosta města